

Schlüssellochabdeckung am Gaskasten des Eriba-PAN

Manchmal kann man ja verzweifeln. Da ist ein Pfennigsartikel kaputt – und ein Ersatzteil nicht zu bekommen. Also, an meinem PAN hatte im Laufe der Jahre die Sonne die kleine Kunststoffkappe versprödet und funktionsuntauglich gemacht. Ein Originalersatzteil war nicht zu bekommen. Andere Fremdmuster passten nicht. Hymer hat ja klugerweise den Zylinderkopf konisch ausgebildet. Eine einfache Lösung des Problems ist in nachfolgender Fotodokumentation dargestellt. Wem's reicht, dem ist geholfen.

Man besorge sich eine Flasche Rapsöl. (eine leere Flasche geht auch)	1.) Die gelbe Verschlusskappe (Ring + Schraubkappe) passt genau auf das Schlüsselloch. Ring vorsichtig lösen, das innere Kreuz rausschneiden, gründlich entfetten und mit einer Silikonwurst versehen. Vorsichtig auf den Schließzylinder drücken, überschüssiges Silikon abstreifen und aushärten lassen.	2.)  so sieht das Ergebnis aus. 	3.)  und wenn mal eine Kappe verloren geht, einfach neue Ölflasche besorgen.
---	--	--	--